


Friedrich Schultze GmbH

Rippenrohrheizöfen · Rohrheizöfen · Rippenrohre

Friedrich Schultze · Am Birlenbach 15 · 57078 Siegen



SCHULTZE


Am Birlenbach 15
57078 Siegen

Telefon +49 (0) 271 - 89046-0
Fax +49 (0) 271 - 89046-13

www.schultze-riro.de
info@schultze-riro.de

Beim Einbau vom Ersatzteil ET027 in Rippenrohrheizöfen, die vor Juni 2014 ausgeliefert wurden, lösen Sie bitte von der defekten Baugruppe die Vierkantbuchse unter der Erdungsschraube und ersetzen mit dieser die Vierkantsmutter an der neuen Baugruppe, damit die Verliersicherung weiterhin gegeben ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

When installing the replacement part ET027 in Finned Tube Heaters that were delivered before June 2014, please loosen the square socket from the earthing screw from the defective module, and replace with this the square nut on the new module to keep the precaution against loss. Please contact us in case of any questions.



Vierkantbuchse
square socket

Vierkantsmutter
square nut

